

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAUROVÁNÍ ŠTUKOVÉHO RÁMU A CENTRÁLNÍ PLOCHY
NÁSTROPNÍHO ZRCADLA

DŮM ČP.119, VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Realizovaly: BcA. Zdeněk Šmahel

Mgr. art. Lucie Matějková

duben - květen 2014

© Dokumentace je chráněna ve smyslu zákona číslo 121/2000 Sb. v úplném znění (aut. zákon) s tím, že právo k užití ve smyslu zákona číslo 20/1987 Sb. v úplném znění (o státní pam. péči) má majitel díla a příslušný orgán památkové péče.

RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE

RESTAUROVÁNÍ ŠTUKOVÉHO RÁMU A CENTRÁLNÍ PLOCHY
NÁSTROPNÍHO ZRCADLA

DŮM ČP.1 19, VRATISLAVOVO NÁMĚSTÍ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Adresa objektu: Městský dům čp. 1 19, Vratislavovo náměstí, 592 31 Nové Město na Moravě

Rejstříkové číslo nemovité kulturní památky: r. č. ÚSKP 41143/7-4277

Termín započetí a ukončení akce: duben - květen 2014

Objednatel: Dan Sokolíček, Hájkova 234, 592 31 Nové Město na Moravě

Zhotovitel: BcA. Zdeněk Šmahel, Mgr. art. Lucie Matějková

Předmět díla: Předmětem tohoto díla je odkryv a restaurování nástropního zrcadla.

Dokumentaci zhotovila: Mgr. art. Lucie Matějková

Autoři fotografií: dtto

Počet vyhotovení dokumentací: 1 paré v digitální podobě (PDF)

Obsah

1. Lokace památky	4
2. Údaje o akci	4
3. Popis památky	5
4. Restaurátorská dokumentace - textová část	6
5. Použité materiály	7
6. Fotografická dokumentace	8

1. Lokace památky

1. Okres: Žďár nad Sázavou

2. Obec: Nové Město na Moravě

3. Objekt, jehož je dílo součástí: Městský dům čp. 119, Vratislavovo náměstí, 592 31
Nové Město na Moravě

2. Údaje o akci

1. Rejstříkové číslo nemovité kulturní památky: r. č. ÚSKP 41143/7-4277

2. Předmět díla: Předmětem tohoto díla je odkryv a restaurování nástropního zrcadla.

3. Datace: Konstrukce stropu a tedy pravděpodobně i vznik štukového rámu by mohl spadat do období výstavby domu po polovině 18.st.

4. Započetí a ukončení akce: duben - květen 2014

5. Restaurovali:

BcA. Zdeněk Šmahel, povolení k restaurování MK ČR: 7.131/96

IČ: 657 04 771 DIČ: CZ7505053600

537 01 Chrudim, Vaňkova 1336

Mgr.art. Lucie Matějková, povolení k restaurování MK ČR: 11986/2009

IČ: 774 10 229, DIČ: CZ8260243134

Smrkový Týnec, 59, 53821 Slatiňany

Tel.: 776 897 909, matejkova.lucka@email.cz

6. Restaurátorskou dokumentaci zhotovila: Mgr.art. Lucie Matějková

7. Počet vyhotovení restaurátorské dokumentace: 1 paré v digitální podobě (PDF)

3. Popis památky před restaurováním

Kruhové štukové zrcadlo se nachází v místnosti s valenou klenbou v 1.NP domu. Štukový rám zrcadla o průměru cca 150 cm je poškozen několika druhy defektů:

- poškození profilace a středu zrcadla prosekáním tras elektrického vedení
- znečistění profilace množstvím nátěrů
- přestukování zrcadla, stěn a stropu místnosti omítkou nevhodné zrnitosti
- statické trhliny

Postup restaurování byl určen na základě výsledků restaurátorského průzkumu. Sondážním průzkumem bylo zjištěno, že je štukový rám překryt velkým množstvím monochromních malířských nátěrů (cca 28), které znečistňují a zaslepují profilaci rámu zrcadla. Bylo tedy rozhodnuto je šetrně odstranit až na některou ze starších vrstev, která by byla dostatečně soudržná s podkladem.

4. Restaurátorská dokumentace – textová část

Provedené restaurátorské práce:

- odkryv štukového rámu a plochy nástropního zrcadla
- průběžná hloubková injekce uvolněného štukového rámu především v místě statických trhlin a hloubkových defektů
- odstranění nevhodných sádrových a cementových vysprávek (el. vedení)
- dočištění fragmentu rozety ve středu zrcadla
- tmelení defektů
- fixáž malířských vrstev
- scelení povrchu jednotným odstínem (sv. okrová)
- retuš fragmentu rozety

Štukový rám byl odkrýván pomocí restaurátorských kladívek, skalpelů, brusného papíru a očištění od prachu bylo provedeno suchou cestou (štětci). V průběhu prací bylo třeba štukový rám injektovat, především v místě statických trhlin. V průběhu prací byl nalezen fragment rozety s rostlinným motivem ve středu zrcadla. Tato výzdoba náleží k jedné z nejmladších vrstev. Na základě požadavků investora bylo rozhodnuto tento fragment prezentovat.

Po dokončení odkryvu štukového rámu i plochy zrcadla byly odstraněny nevhodné cementové a sádrové vysprávky prosekávaných tras elektrického vedení. Omítka ve středu zrcadla byla velmi nesoudržná s podkladem a bylo třeba ji na celé ploše připevnit zpět k podkladu. Ve velkém rozsahu byl hloubkově injektován i štukový rám.

Tmelení bylo prováděno ve více vrstvách. Hluboké defekty byly tmeleny vápennou omítkou s malou příměsí bílého cementu (do 5%). Struktura vrchní vrstvy byla přizpůsobena hladkému povrchu originálu.

Povrch díla byl po dočištění fixován 1,5% roztokem akrylátové disperze Primal SF 016.

Na závěr byly monochromní partie díla opatřeny vápenným nátěrem s příměsí mramorové moučky, který byl tónován do světle okrové barevnosti. Po vyžatí nátěru byla plocha barevně scelena retuší. Fragment rozety byl retušován v minimálním rozsahu. Použity byly práškové pigmenty pojené roztokem akrylátové disperze SF 016.

Rozdíl v úrovních mladšího štku v okolí rámu a odkrytého okraje štukové profilace byl po konzultaci se zástupci památkové péče vyřešen vytvořením dalšího drobnějšího profilu po obvodu zrcadla. Tímto se podařilo dílo zakomponovat do novější úpravy stropu.

5. Použité materiály

Injektáž

Voda, Líh, akrylátová disperze Primal SF016 (Rohm-Haas), Vapo injekt (Aqua Bárta)

Tmelení

Vápenná omítka (vápno:písek, malá příměs bílého cementu), Jemnozrnná vápenná omítka s příměsí mramorové moučky

Celoplošný nátěr

Vápno, mramorová moučka, práškové pigmenty

Retuš

Práškové pigmenty, Primal SF 016 (Rohm-Haas)

Ve Smrkovém Týnci dne 25. 6. 2014, Mgr.art. Lucie Matějková



6. Fotografická dokumentace



Nástropní zrcadlo před restaurováním.



Nástropní zrcadlo před restaurováním.



Nástrovní zrcadlo před restaurováním - detail.

Viditelné zaslepení profilace rámu množstvím nátěrů a mladších necitlivých oprav.



Stav v průběhu odkryvu.



Stav v průběhu odkryvu, odhalení množství hloubkových defektů. Okraj profilace je níže než okolní vrstva novodobého štuky, která pokrývá strop i stěny.



Stav po odkryvu, průběh odstraňování nevhodných vysrávek.



Stav v průběhu odstraňování nevhodných vysprávek.



Stav v průběhu hloubkové injektáže. Detail nálezu fragmentu rozety na jedné z nejmladších vrstev.
Viditelné množství prasklin a defektů.



Detail uvolněné omítky ve středu zrcadla.



Stav v průběhu tmelení.



Stav v průběhu tmelení.



Stav po vytmelení.



Stav po nanesení celoplošného nátěru a retuši. Po obvodu zrcadla byl vytvořen další profil vyrovnávající rovinu originálního štukového rámu a okolního novodobého štku.



Stav po nanesení celoplošného nátěru a retuši.